

Fiche inventaire patrimoine domestique n°2

Dénomination :

Porcherie

Lieu-dit :

Bondy

Coordonnées Lambert

X : 508081,91

Y : 98932,09

Cadastre :

Section : AR

Parcelle : 6

Statut du site :

Privé



Description :

Elle est caractéristique de ce type d'édicule, avec des ouvertures basses. Celle-ci compte deux portes et deux petites ouvertures qui permettent de nourrir les cochons. Elle est accolée à une grange, avec un toit en appentis et des murs en petits moellons disposés en assises irrégulières et renforcés par des chaînages d'angle.

Datation :

Milieu XIXe ou début du XXe siècle

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation

Observations :

Cet édicule a perdu sa fonction première. Son manque d'intérêt pourrait conduire sa perte mais comme l'édicule n'est pas isolé, ce qui permet sa conservation.

Sources :

Prospection 2008.