

## Fiche inventaire patrimoine bâti rural n°2

### Dénomination :

Maison d'habitation

### Lieu-dit :

Bondy

### Coordonnées Lambert

X : 508099,55

Y : 98905,28

### Cadastre :

Section : AR

Parcelle : 13

### Statut du site :

Privé



### Description :

Ce logis est composé de trois niveaux de planchers et trois travées. Le rez-de-chaussée est ouvert par trois fenêtres et une porte qui n'est pas centrée. Le deuxième niveau est marqué par trois fenêtres. Et le niveau des combles ouvert par deux fenêtres et une lucarne. La cage d'escalier est éclairée par un alignement vertical de trois jours. Il s'agit d'une toiture à quatre pans. Un enduit recouvre toute la façade.

### Datation :

Le bâtiment est noté sur le cadastre napoléonien, il est du XVIIIe siècle.

### Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation

### Observations :

Ce bâtiment ne paraît pas homogène, il a sûrement subi des remaniements. Sur le cadastre napoléonien, le bâtiment semble plus long. De plus l'enduit ne permet pas de voir les modifications effectuées qui pourraient être encore visibles.

### Sources :

Prospection 2008.