

Fiche inventaire patrimoine bâti rural n°9

Dénomination :

Porche du château

Lieu-dit :

La Chassagne

Coordonnées Lambert

X : 506616,27

Y : 101441,00

Cadastre :

Section : AZ

Parcelle : 193

Statut du site :

Privé

Description :

Il s'agit de la clôture de la cour du château. Un haut mur percé par une porte basse qui permet rentrer à pied et un portail porche plus haut pour rentrer avec une charrette tirée par des chevaux. Les deux ouvertures sont traitées de la même manière, en plein cintre avec des claveaux et une clef de voûte saillante, le tout taillé dans des pierres de taille en granite. Par contre le portail porche est surmonté de corbeaux saillants qui pouvaient accueillir un appentis.



Datation :

Il n'est pas traité comme les murs des autres bâtiments. Il ne parait pas sur le cadastre napoléonien. Sa datation n'est pas communiquée.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

Observations :

L'ensemble est très cohérent et homogène.
Elément inscrit aux Monuments Historiques en 1984.

Sources :

Prospection 2008.