

## Fiche inventaire patrimoine bâti rural n°34

**Dénomination :**

Bâtiment agricole rénové

**Lieu-dit :**

Les Monts

**Coordonnées Lambert**

X : 508665,01

Y : 101655,18

**Cadastre :**

Section : AL

Parcelle : 486

**Statut du site :**

Privé



**Description :**

Il s'agit d'une grange rénovée. La porte de grange est au centre du bâtiment et les portes d'étables ont été remaniées en baies. Des ouvertures ont été créées à l'étage.

**Datation :**

Entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle.

**Etat de conservation, menaces :**

Bon état de conservation

**Observations :**

Elle ferme la cour du château côté sud. Mais elle ne dispose d'aucun système de défense puisque son accès n'est pas très praticable.

On note l'absence de ce bâtiment sur le cadastre napoléonien.

**Sources :**

Prospection 2008.