

## Fiche inventaire patrimoine bâti rural n°42

**Dénomination :**

Corps de ferme

**Lieu-dit :**

Senon

**Coordonnées Lambert**

X : 506602,58

Y : 104044,62

**Cadastre :**

Section : AE

Parcelle : 129 et 127

**Statut du site :**

Privé



**Description :**

On voit l'association d'une maison d'habitation et de la grange, dont les bâtiments sont dissociés. La maison est à trois niveaux de plancher et deux travées. La toiture à deux pans, reçoit une cheminée sur chaque pignon. Tandis que la grange est composée de deux parties, une pour recevoir les machines agricoles et l'autre pour recevoir le foin et les céréales.

**Datation :**

Entre le XVIIe et le début du XXe siècle.

**Etat de conservation, menaces :**

Très bon état de conservation.

**Observations :**

Il faudrait être certain que ces bâtiments ne soient pas recensés sur le cadastre napoléonien.

**Sources :**

Prospection 2008.