

Fiche inventaire patrimoine domestique n°31

Dénomination :

Granges à étable et puits

Lieu-dit :

Senon

Coordonnées Lambert

X : 506605,97

Y : 104015,26

Cadastre :

Section : AE

Parcelle : 130

Statut du site :

Privé



Description :

Ce bâtiment est composé de deux portes de granges, qui sont formées par un linteau en bois et des piédroits en pierre de taille. La porte d'étable quand à elle est plus petite, formée d'un linteau en bloc monolithe de granite, surmonté par un arc de décharge en plein cintre, clavé. Il y a un puits collé sur la façade de la grange. Il s'agit d'un puits à manivelle, couvert par une toiture à deux pans. Les murs sont maçonnés en moellons de pierre disposés en assises irrégulières.

Datation :

Entre le XVIIIe et le début du XXe siècle.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation extérieure.

Observations :

Il faudrait s'assurer de sa présence ou non sur le cadastre napoléonien.

Sources :

Prospection 2008.