

## Fiche inventaire patrimoine domestique n°1

### Dénomination :

Bâtiments agricoles

### Lieu-dit :

Bondy

### Coordonnées Lambert

X : 508123,02

Y : 98938,18

### Cadastre :

Section : AR

Parcelles : 147, 148 et

12.

### Statut du site :

Privé



### Description :

Il s'agit d'un ensemble de granges et granges à étables accolées. Les murs sont traités en moellons de granite disposés en assises irrégulières. Les ouvertures se font sur le mur gouttereau, elles sont constituées d'un linteau en bois, de piédroits en pierre de taille de gros appareils disposés en carreau et boutisse et une assise en pierre. Le toit est composé de deux pans.

### Datation :

Cette enfilade de bâtiment est relevée sur le cadastre napoléonien, donc antérieure à 1809.

### Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

### Observations :

Il s'agit d'un de quatre bâtiments qui existait dans le village de Bondy en 1809.

### Sources :

Prospection 2008.