

Fiche inventaire patrimoine domestique n°32

Dénomination :

Grange à étable

Lieu-dit :

Senon

Coordonnées Lambert

X : 506578,87

Y : 104103,23

Cadastre :

Section : AE

Parcelle : 313

Statut du site :

Privé



Description :

Grange à étable de plan rectangulaire avec un toit à deux pans. La porte de grange est constituée d'une poutre en bois et des piédroits en pierres de taille. La porte d'étable plus basse est composée d'un linteau en bloc monolithe de granite, surmonté par un arc de décharge en plein cintre, clavé et des piédroits en pierre de taille. Les murs sont maçonnés en moellons de pierres de petits et moyens appareils, disposés en assises régulières. Les angles sont renforcés par des chaînages de pierre de taille.

Datation :

Entre le XVIIIe et le début du XXe siècle.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

Observations :

Il faudrait s'assurer de sa présence ou pas sur le cadastre napoléonien.
La vigne en façade permet à l'eau de ruisseler le long des rameaux plutôt que le long du mur.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie