

Fiche inventaire patrimoine bâti rural n°6

Dénomination :

Bâtiment en ruine

Lieu-dit :

La Chassagne

Coordonnées Lambert

X : 506597,22

Y : 101443,82

Cadastre :

Section : AZ

Parcelle : 195

Statut du site :

Privé



Description :

Bâtiment qui présente un corps de logis à deux niveaux. La porte et la fenêtre dans le même alignement vertical, marquent les différents niveaux de plancher de la maison d'habitation. Ces ouvertures sont créées avec le linteau, l'assise et les piédroits en pierre de taille. Tandis que la porte d'étable qui subsiste à côté est réalisée avec un linteau et des piédroits en bois. Il semble que le bâtiment couvert de lierre soit une ancienne grange. Il s'agissait d'un bâtiment avec un toit à deux pans. Le mur est maçonné de petits moellons de granite disposés en assises et renforcés aux angles par des chaînages d'angle en grosses pierres de taille.

Datation :

Il est présent sur le cadastre Napoléonien, donc antérieur à 1809.

Etat de conservation, menaces :

Très mauvais état de conservation, menace de s'écrouler complètement. Le fait qu'il n'y ait plus de couverture, les murs s'imbibent d'eau, les font gonfler et éclatent.

Observations :

Ce bâtiment présent sur le cadastre napoléonien était composé de trois bâtiments accolés. Deux bâtiments sont toujours visibles, mais le troisième a été détruit il était sur le gouttereau de la façade arrière.

Sources :

Prospection 2008.

