

## Fiche inventaire patrimoine domestique n°8

### Dénomination :

Grange à étable

### Lieu-dit :

Le Chazaud

### Coordonnées Lambert

X : 507382,20

Y : 99767,28

### Cadastre :

Section : AV

Parcelle : 87

### Statut du site :

Privé



### Description :

Le bâtiment est maçonné en moellons de pierres de petit et moyen appareils. Les ouvertures sont réalisées avec des piédroits et une assise en pierre de taille. La porte de grange possède un linteau en bois, tandis que la porte d'étable est réalisée avec un linteau monolithe en granite, surmonté d'un arc de décharge brisé, réalisé à la fois avec deux poutres en bois et un arc en pierre, clavé. Un toit à deux pans.

### Datation :

Antérieure à 1809.

### Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

### Observations :

La grange est présente sur le cadastre napoléonien.

### Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie