

Fiche inventaire patrimoine lié à l'eau n°34

Dénomination :

Lavoir couvert

Lieu-dit :

Senon

Coordonnées Lambert

X : 506727,89

Y : 104189,11

Cadastre :

Section : AE

Parcelle : 308

Statut du site :

Communal



Description :

Le voir de Senon est exceptionnel, de part sa taille et sa couverture. La partie nord-est et nord-ouest est maçonnée, en grosses pierres de taille, pour former un mur. La partie sud est ouverte par quatre piles en gros appareil. Ce système de pile et de mur permet de supporter une toiture à quatre pans. La charpente est entièrement réalisée en bois.

Datation :

Entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

Observations :

Il est alimenté par une source en amont et l'eau ressort en aval pour se diriger dans des canaux dans le champ en contrebas.

Son intérêt patrimonial est très fort, sa conservation est indispensable.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie

